## Dr. Timm Busse

## Sachverständigenbüro

Beurteilung von Trink- und Brauchwasseranalysen: Allgemeine und korrosionschemische Eigenschaften Mischbarkeit von Wässern Plausibilitätsprüfung Vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz anerkannt als privater Sachverständiger in der Wasserwirtschaft für Eigenüberwachung (eingeschränkt auf Wasserversorgungsanlagen) gem. § 1 Nr. 7 VPSW

## Esterbergstr. 28 82319 Starnberg

Tel. 08151/6521077 Fax 08151/449043

Email: svbuero.dr.busse@gmail.com

Seite 1 von 1 Seiten

Auftraggeber: Gemeindewerke Kiefersfelden

Entnahmestelle(n): St. Josefs-Quelle Datum der Probenahme: 22.01.24

Anlage(n): Prüfbericht(e)

## Beurteilung der Prüfergebnisse

Die Untersuchungen auf die chemischen Parameter der Anlage 2 TrinkwV ergeben - soweit untersucht - keinen Grund zur Beanstandung.

Auch bei den Indikatorparametern (Anlage 3 TrinkwV) sind - soweit untersucht - die Grenzwerte eingehalten.

Die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht an Trinkwasser gestellt werden, sind an und für sich erfüllt. Da der Quotient S1

$$c(Cl^{-}) + c(NO_{3}^{-}) + 2c(SO_{4}^{2-})$$
 größer als 0,5  $c(HCO_{3}^{-})$ 

ist, ist allerdings bei schmelztauchverzinktem Stahl nach DIN EN 12502:2005 die Wahrscheinlichkeit der Lochfraßkorrosion als "nicht sehr unwahrscheinlich" einzustufen. Vom Einsatz verzinkten Stahls ist daher abzuraten. Da die Leitfähigkeit (bei 20°C) größer als 500 µS/cm und der Sulfatgehalt größer als 50 mg/l ist, kann darüber hinaus die Korrosionswahrscheinlichkeit bei Edelstahlplattenwärmetauschern, die mit Kupfer hartgelötet sind, erhöht sein.

Die mikrobiologischen Befunde sind einwandfrei.

Starnberg, den 02.02.2024

Dr. Timm Busse

staatl. gépr, Lebensmittelchemiker